Annexe : 7

Fiche Ouvrage ; Céou Liste 2 (Amont => Aval)

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Salviac / St Aubin de Nabirat
Coordonnées Lambert 93	X : 564499 / Y : 6402436
Altitude	130 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Cantegrel / Delpech
Nombre de travées	
Largeur	5m
Longueur	35m
Hauteur	2-3m
État	Moyen / rehausse du seuil par des planches
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	Oui
Usage	Oui, microcentrale
Franchissabilité	Faible voir nul
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	Erosion visible en amont et aval du seuil
Sensibilité du lit à l'érosion	Pas d'incision du lit visible
Ripisylve	Peupliers
	Pas de bois morts visibles

5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	nul
Rive gauche amont	nul
Rive droite aval	nul
Rive gauche aval	nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Salviac / St Aubin de Nabirat
Coordonnées Lambert 93	X : 563378 / Y : 6403776
Altitude	125 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Cales / Garrigou
Nombre de travées	
Largeur	5m
Longueur	25m
Hauteur	2m
État	Moyen
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	nul
Usage	Non, canal d'amené bouché
Franchissabilité	Faible
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	Erosion faible visible en aval du seuil
Sensibilité du lit à l'érosion	Pas d'incision du lit visible
Ripisylve	ras
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	nul
Rive gauche amont	nul
Rive droite aval	nul
Rive gauche aval	nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Florimont / St Aubin de Nabirat
Coordonnées Lambert 93	X : 563117 / Y : 6404145
Altitude	124 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Cales
Nombre de travées	
Largeur	5m
Longueur	40m
Hauteur	2-3m
État	Moyen / vannage fonctionnel
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	Minimum
Usage	Probable entretien canal
Franchissabilité	Faible
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	
Sensibilité du lit à l'érosion	Légère incision du lit visible à l'aval
Ripisylve	ras
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	nul
Rive gauche amont	nul
Rive droite aval	nul
Rive gauche aval	nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Florimont / St Aubin de Nabirat
Coordonnées Lambert 93	X : 562815 / Y : 6404075
Altitude	123 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Lavabre / Cales
Nombre de travées	
Largeur	5m
Longueur	25m
Hauteur	1m
État	Médiocre / brèche dans le centre du seuil probablement au niveau de l'ancien vannage
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	nul
Usage	Nul seuil partiellement détruit
Franchissabilité	Bonne
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	
Sensibilité du lit à l'érosion	
Ripisylve	ras
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	nul
Rive gauche amont	nul
Rive droite aval	nul
Rive gauche aval	nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Florimont / St Aubin de Nabirat
Coordonnées Lambert 93	X : 562577 / Y : 6404709
Altitude	120 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Bonneu
Nombre de travées	
Largeur	10m
Longueur	25m
Hauteur	4 m
État	Mauvais, importante érosion sous l'ouvrage
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	Visible, gestion du bois mort problématique
Usage	Probable entretien canal
Franchissabilité	nul
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	Forte érosion en aval immédiat du seuil RG
Sensibilité du lit à l'érosion	Légère incision du lit visible à l'aval
Ripisylve	Dégradé en amont du seuil peupliers RD et RG
	Nombreux bois morts stocké volontairement sur le seuil
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Nul
Rive gauche amont	Nul
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	Bourg de Gaumier

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Bouzic / St Martial de Nabirat
Coordonnées Lambert 93	X : 561409 / Y : 6404579
Altitude	118 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Harper
Nombre de travées	
Largeur	20m
Longueur	25m
Hauteur	4-5m
État	Mauvais, importante érosion, embâcle
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
entretien	nul
Usage	Probable entretien canal
Franchissabilité	nul
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	Forte érosion du seuil
Sensibilité du lit à l'érosion	Légère incision du lit visible à l'aval
Ripisylve	ras
	Embâcle visible sur l'ouvrage
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Nul
Rive gauche amont	Nul
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	Nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Bouzic / St Martiel de Nabirat
Coordonnées Lambert 93	X : 561033 / Y : 6404684
Altitude	115 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Bard / Cruzol
Nombre de travées	
Largeur	10m
Longueur	15m
Hauteur	2 m
État	Moyen
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	nul
Usage	Nul, canal d'amenée bouché
Franchissabilité	faible
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	Faible, érosion légère visible en aval
Sensibilité du lit à l'érosion	Légère incision du lit visible à l'aval
Ripisylve	Ripisylve dégradé à l'aval de l'ouvrage
	Embâcle visible sur l'ouvrage
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Nul
Rive gauche amont	Nul
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	Nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Bouzic / St Martiel de Nabirat
Coordonnées Lambert 93	X : 560791 / Y : 6404928
Altitude	115 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Vernet / Janis
Nombre de travées	
Largeur	5m
Longueur	15m
Hauteur	0.5 m
État	Moyen échancrure au centre de l'ouvrage
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	Faible, création d'une échancrure au centre de l'ouvrage
Usage	Nul
Franchissabilité	bonne
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	ras
Sensibilité du lit à l'érosion	ras
Ripisylve	ras
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Nul
Rive gauche amont	Nul
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	Nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Bouzic
Coordonnées Lambert 93	X : 560101 / Y : 6404791
Altitude	113 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Trieu-Cuot
Nombre de travées	
Largeur	5m
Longueur	15m
Hauteur	3 m
État	Moyen érosion en pied d'ouvrage
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	Faible
Usage	probable
Franchissabilité	nul
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	ras
Sensibilité du lit à l'érosion	Légère incision du lit visible à l'aval
Ripisylve	Partiellement dégradé
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Nul
Rive gauche amont	Nul
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	Moulin à proximité du seuil

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Bouzic
Coordonnées Lambert 93	X : 558763 / Y : 6404784
Altitude	108 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Gibert
Nombre de travées	
Largeur	5m
Longueur	25m
Hauteur	2 m
État	Moyen, embacles
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	nul
Usage	probable
Franchissabilité	faible
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	ras
Sensibilité du lit à l'érosion	ras
Ripisylve	ras
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Nul
Rive gauche amont	Nul
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	Nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Bouzic
Coordonnées Lambert 93	X : 558867 / Y : 6405289
Altitude	107 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Gibert / Planchou
Nombre de travées	
Largeur	5m
Longueur	20m
Hauteur	2 m
État	Moyen érosion au sein de l'ouvrage
2/Géométrie de l'ouvrage	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	nul
Usage	aucun
Franchissabilité	faible
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	ras
Sensibilité du lit à l'érosion	ras
Ripisylve	ras
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Route départemental
Rive gauche amont	Nul
Rive droite aval	Route départemental
Rive gauche aval	Nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Daglan
Coordonnées Lambert 93	X : 558137 / Y : 6406022
Altitude	102 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Chodjai
Nombre de travées	
Largeur	5m
Longueur	15m
Hauteur	1 m
État	Moyen quelques pierres manquantes
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	Nul embâcle important en aval
Usage	probable
Franchissabilité	faible
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	Erosion visible en aval du seuil
Sensibilité du lit à l'érosion	Incision du lit en aval de l'embâcle
Ripisylve	Etat acceptable
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Nul
Rive gauche amont	Nul
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	Nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Daglan
Coordonnées Lambert 93	X : 557529 / Y : 6406830
Altitude	98 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Commune de St Denis (92)
Nombre de travées	
Largeur	15m
Longueur	35m
Hauteur	4 m
État	Moyen pierres manquantes
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	faible
Usage	Oui prise d'eau incendie
Franchissabilité	faible
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	ras
Sensibilité du lit à l'érosion	ras
Ripisylve	ras
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Nul
Rive gauche amont	Nul
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	Nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Daglan
Coordonnées Lambert 93	X : 557346 / Y : 6406166
Altitude	98 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Laudy
Nombre de travées	
Largeur	5m
Longueur	25m
Hauteur	4 m
État	bon
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	ok
Usage	Oui
Franchissabilité	Quasi nul
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	Erosion visible en amont rive droite
Sensibilité du lit à l'érosion	ras
Ripisylve	ras
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Nul
Rive gauche amont	Habitation
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	Habitation

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Daglan
Coordonnées Lambert 93	X : 557121 / Y : 6406759
Altitude	94 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Carden
Nombre de travées	
Largeur	15m
Longueur	35m
Hauteur	3 m
État	bon
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	ok
Usage	? alimentation du bief mais aucune restitution d'eau au milieu, sortie du canal de fuite à sec.
Franchissabilité	Quasi nul
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	ras
Sensibilité du lit à l'érosion	ras
Ripisylve	Ripisylve absente en aval du seuil en rive droite, en rive gauche ripisylve éparse
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Habitations
Rive gauche amont	Habitations
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	Bâtiment et Chemin communal

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Daglan
Coordonnées Lambert 93	X : 557252 / Y : 6407370
Altitude	92 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Laurent
Nombre de travées	
Largeur	10m
Longueur	25m
Hauteur	3 m
État	Correct, encoche au centre Q reservé
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	ok
Usage	Oui alimentation moulin de Cuzoul et alimentation de parcelles agricoles
Franchissabilité	Quasi nul
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	Erosion visible en amont et en aval rive gauche
Sensibilité du lit à l'érosion	ras
Ripisylve	Ripisylve absente en amont du seuil en rive gauche
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	nul
Rive gauche amont	Centre equestre
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Daglan
Coordonnées Lambert 93	X : 555968 / Y : 6408324
Altitude	86 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Armagnac
Nombre de travées	
Largeur	10m
Longueur	25m
Hauteur	3 m
État	Correct
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	Oui en rive droite
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	ok
Usage	Oui alimentation moulin de Paulhiac et alimentation de parcelles agricoles
Franchissabilité	Quasi nul
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	ras
Sensibilité du lit à l'érosion	ras
Ripisylve	Ripisylve absente en rive droite (plantation prévu)
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	nul
Rive gauche amont	nul
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Castelnaud la Chapelle
Coordonnées Lambert 93	X : 554080 / Y : 6413957
Altitude	68 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Carves / Palluat
Nombre de travées	
Largeur	5m
Longueur	40m
Hauteur	2.5 m
État	Correct
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	Oui en rive droite
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	ok
Usage	?
Franchissabilité	Quasi nul
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	ras
Sensibilité du lit à l'érosion	ras
Ripisylve	Ripisylve faible en rive droite jardin
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	Pont communal
Rive gauche amont	Pont communal et route (départementale)
Rive droite aval	Habitation
Rive gauche aval	nul

FICHE OUVRAGE	
1/Caractéristiques	
Commune	Castelnaud la Chapelle
Coordonnées Lambert 93	X : 554133 / Y : 6414246
Altitude	66 m
Cours d'eau	Céou
Propriétaire	Carves
Nombre de travées	
Largeur	10m
Longueur	65m
Hauteur	1 m
État	Correct, encoche au centre Q reservé
2/Géométrie de l'ouvrage	
	
3/Observations particulières	
Granulométrie du radier	ras
Seuil	oui
Protection en pied d'ouvrage	non
Sensibilité de l'ouvrage aux embâcles	Faible (seuil = surverse)
Entretien	ok
Usage	Oui 3 meules, projet de micro turbine
Franchissabilité	bonne
Ouvrages de franchissement (état, entretien...)	nul
4/ Morphodynamique	
Sensibilité des berges à l'érosion	non
Sensibilité du lit à l'érosion	ras
Ripisylve	Ripisylve absente en aval du moulin (jardin)
	ras
5/Enjeux riverains	
Rive droite amont	nul
Rive gauche amont	nul
Rive droite aval	Nul
Rive gauche aval	nul