



**Nom : Moulin de Ste Eulalie**

**Commune : Espagnac Ste Eulalie (46)**

**Propriétaire : Pierrette COSTES**

**Dernière visite : 06/01**

**Personne rencontrée : Pierrette COSTES**

**Position G.P.S : à déterminer**

**Accessibilité : (carte IGN n°)**

Visible depuis la route

**Référence photo : 111-1151**

#### DONNEES GENERALES

<b>Paramètres physiques</b>	<i>Longueur en crête : 45</i>	<i>Hauteur de chute : 2</i>	<i>Pente : 2-4</i>
<b>Matériaux</b>	<i>Crête : maçonnerie</i>	<i>Parement aval : béton</i>	<i>Radier : non</i>
<b>Usage</b>	<i>Dernier en date : alimentation du moulin</i>		<i>Etat : inactif</i>
<b>Réglementation</b>	<i>Règlement d'eau : Arrêté préfectoral 10/09/1949</i>		<i>Débit réservé : aucune donnée</i>
<b>Fonctionnalité/ Classement</b>	<i>Dérivation : au fil de l'eau</i>		<i>Franchissabilité piscicole : F3</i>
	<i>I.G.D. : 2</i>		<i>I.C. : 4.38</i>

OBSERVATIONS	LOCALISATION / POSITIONNEMENT	N° PHOTO
<b>Etat de la chaussée</b>		
Brèche	-	
Déstructuration	Parement aval	
Affouillement / sous cavage	-	
Fuite	Oui	
Végétation	-	
Contournement	-	
<b>Environnement immédiat</b>		
Erosion des berges	-	
Atterrissement	Important	
Embâcle	Oui	
Protection des berges	Rive droite	
<b>Equipements</b>		
Passé à poissons	-	
Passé à canoës	-	
<b>Travaux à réaliser :</b> Réfection de la chaussée, passé à poissons, chemin de portage canoës rive gauche		
<b>Remarques :</b> Propriétaire ne souhaite pas intervenir financièrement Affaissement de terrain en rive droite à proximité de la route. Intérêt patrimonial majeur		

#### ILLUSTRATIONS : Dossier images : 1 / Célé / C33

Ref : 111-1145	Souche à proximité de la crête Ref : 111-1146	Ref : 111-1148
		

